

## Connecteur sans sens de branchement




ci joint la description de 2 prises que j'utilise pour connecter du 5V.(car l'essentiel de mes montages sont en 5V).

L'avantage c'est qu'il n'y a pas de sens de branchement puisque le +V est au milieu et la masse est de chaque coté .

Ce connecteur nécessite des barrettes de connection (male et femelle et quelques morceaux de thermoretractable).



connecteur male  
(coté appareil à connecter)



connecteur femelle  
( coté alimentation)

